

> 大阪市北区曽根崎新地一丁目13番22号 株式会社メディコン

## マックスコア自動生検針 MC1816 出荷調整に関するお知らせ

謹啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度は弊社取り扱い製品「マックスコア自動生検針」の出荷調整により、お客様に多大なご迷惑をお掛けしておりますことを深くお詫び申し上げます。現況及び今後の見通しについて、以下の通りご報告致します。一日も早い供給安定化に向け努めて参りますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

- 記 -

#### 1. 対象型番

カタログ番号	仕様	規格	包装単位
MC1816	マックスコア ストローク長 22mm	18G x 160mm	5入

販売名:マックスコア自動生検針 認証番号:20200BZY00725000 クラス分類:[2]管理医療機器 一般的名称:単回使用組織生検用針

## 2. 出荷調整発生原因

当該製品の世界的な需要増加と、原材料(針部分)サプライヤーにおける生産量不足による製造遅延並びに国内への入荷遅延が発生しております。

#### 3. 対応状況の進捗について

既存原材料サプライヤーに対し、製造キャパシティーの調整および納期の改善を要望しております。 その結果、当該サプライヤーからの出荷量の向上が確認できております。また、新規原材料サプライヤーからの部材調達も一定程度進捗しておりますが、当該新規原材料を用いた製品が供給できるまで、一定の時間を要する見込みです。

## 4. 出荷調整終了見込み

7月から1カ月ほどの出荷遅延が見込まれております。継続的に製造元からの供給はありますが、供給安定化にはしばらく時間がかかる見込みです。

弊社と致しましては、製造元と連携を図り、一刻も早く安定供給に努める所存でございます。入荷状況につきましては弊社営業担当までお問い合わせをいただきますよう、お願い申し上げます。



# 5. MC1816 代替候補製品

他社類似規格製品のご使用も含めて、ご検討の程よろしくお願い致します。なお、以下に示す各協力メーカーには、前述弊社製品の供給不安状況を共有しております。代替候補製品に関する詳細並びに在庫状況につきましては、お手数をおかけしますが、代理店若しくは各協力メーカーのご担当者様までお問合せをお願い申し上げます。

製品名	承認·認証番号	販売業者	製造販売業者
プライムカットI	21600BZZ00517000	ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社	株式会社タスク
トゥルーコアI	20100BZY00375000	シーマン株式会社	スーガン株式会社
エースカット	20500BZZ00205000	株式会社タスク	株式会社タスク

(協力メーカー、敬称略、順不同)

以上